

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Extension des activités sur les sites de Lamballe 1 et 2


Pièce 6 - Impacts



POINT SURVEILLANCE OLFACTOMETRIE DU SITE LAMBALLE 2012									
Mois	nombre de rondes /365 j	nombres d'observations / 365 j	problème impact odeur	maintenances impact odeur	travaux impact odeur	autres impact odeur	RAS	infos directes	orientation vents
janvier	13	2		1			1		O, S, N, E
février	38	0					0		N, O, S, E
mars	44	2	1 : arrêt redémarrage oxydeur dues aux coupures intempestives EDF	1 : bardage déposé pour maintenance					N, O, E, S
avril	39	4	1 : arrêt redémarrage oxydeur			1 brûlage dans la zone et épandage en cours	2		N, O, S
mai	16	2					2		N, O, E
juin	40	5					5		S, N, O, E
juillet	26	7	1 problème dépression sur 1 salle			1 pommes de terre	5		S, O, N
août	38	4				1 source fiente volaille	3		S, O, N, E
septembre	37	2					2		S, O, N, E
octobre	46	1	1 : arrêt redémarrage oxydeur					1 info maintenance four pendant 15 jours	S, O, E, N
novembre	39	3			installation des laveurs d'air en toiture au niveau des sécheurs				S, O, N
décembre	32	3	1 : problème presse-étoupe	2 maintenances bassin					O, S, N, E
total	408	35	5	4	3	3	20	1	

Autres sources constatées fortement : pommes de terre, source épandage, élevage

35 observations sur 365 jours



DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Extension des activités sur les sites de Lamballe 1 et 2

Pièce 6 - Impacts





POINT SURVEILLANCE OLFACTOMETRIE DU SITE LAMBALLE 2013

Mois	nombre de rondes /365	nombre d'observations / 365 j	problème impact odeur	maintenances impact odeur	travaux impact odeur	Autres impact odeur	RAS interne	évaluation verif	infos directes
janvier	41	2					2	O,OSO	
février	38	3					3	O,OSO	1 pour arrêt maintenance
mars	42	0						E, S, O	
avril	41	3						O, S, O	
mai	22	4	1: vanne copro					N, S, O	
juin	41	9	1: problème rail sectionnel ; 1: problème aéro avec fuite buées ; 1: arrêt / redémarrage oxydeur				2	N, S, O	
juillet	47	5	1: coupure gaz, relance des installations, + coupure élect (disjonct) 1: arrêt / redémarrage oxydeur + biofiltre		travaux de remplacement de bardage aux coproduits		2	N, S, O	
août	24	8	1: problème presse étoupe 1: pression sur 1 sécheur avec baisse d'aspiration des buées		travaux de débordage pour l'installation des laveurs d'air au dessus des sécheurs (plusieurs jours)	1 pommes de terre	1 1 pommes de terre	N, S, O, E	
septembre	41	5		maintenance d'1 ventilateur	travaux de débordage pour l'installation des laveurs d'air au dessus des sécheurs (plusieurs jours)		1	O, S, N	
octobre	45	6	1: surpression cuiseur coproduits : arrêt redémarrage oxydeur	1	travaux joint sur réseau buées		2	N, S, O, E	
novembre	36	3	2: problème hydrolyse coproduits	maintenances				N, S, O, E	1 info coupure élect
décembre	20	2					2	N, E, O, S	1 info
total	438	50	12	2	19	1	16		3

Autres sources constatées fortement : pommes de terre, source épandage, élevage

50 observations sur 365 jours



DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Extension des activités sur les sites de Lamballe 1 et 2

Pièce 6 - Impacts




POINT SURVEILLANCE OLFACTOMETRIE DU SITE LAMBALLE 2014									
Mois	nombre de rondes / 365 j	nombre d'observations / 365 j	problème impact odeur	maintenances impact odeur	travaux impact odeur	Autres impact odeur	RAS interne	orientation vents	infos directes
janvier	0	4	1 ouverture de trappe de visite avec vent fort ; 1 réparations suite dégâts conditions météo (vent fort)				2		
février	0	4	1 prolongation de travaux suite mauvaises conditions météo ; 1 mauvaise bascule du système de captation des buées coproduits ; 1 décompactage trémie des soles (porte ouverte)				1		1 pour travaux bardage coproduits
mars	23	1	1 réparation vanne de décompression coproduits					S, N, O, E	1 source élevage et 1 source pommes de terre
avril	21	3	2 portail sectionnel réception boues d'élevage en panne : bloqué ouvert, attente intervention société dépannage				1	S, N, O, E	
mai	15	6	5 problème attente intervention de la société pour le portail sectionnel malgré relance M. LE POULIQUEN (ponts avec manque de personnel) ; 1 manutention des coproduits d'élevage avec porte ouverte par intermittence					S, N, O	1 réparation visse hydrolyse ; 1 arrêt four pour installation équipements de contrôles réglementaires ; 1 intervention presse-étoupe
juin	20	3	1 réparation vanne hydrolyse ; 1 arrêt redémarrage oxydant				1	N, O, S, E	1 remplacement de tuyauteries en toiture
juillet	15	9	1 ventilateur en toiture ; 1 coupures EDF entraînant redémarrage des installations	1 maintenance biofiltre à l'arrêt			6	S, N, O, E	Communications directes en quartiers avec M. LE POULIQUEN. Des riverains se plaignent surtout d'odeur du traitement des pommes de terre. Mise en place de rondes le WE
août	24	19				1 pommes de terre	13	S, O, N, E	8 déplacements de M. LE POULIQUEN des observations riverain, pas de constatations source interne (bouffées), plusieurs rencontres avec Mrs. PERNOT & GUILLE ainsi qu'avec Mme MARTIN, parfois 1 heure en station quartier pour essayer de percevoir une source pour identification, maintient des rondes en WE (RAS). Ronde dans la zone tous les matins du lundi au vendredi par M. LE POULIQUEN
septembre	43	0						N, E, S, O	
octobre	43	2		maintenance d'1 sècheur			1		1 déplacement pour rencontre : invitation des riverains à la Cooperl pour échange sur la situation de l'été, les pannes et ce qui est prévu
novembre	36	1	oxydant arrêté, mais buées bien transférées vers le four en traitement ; 1 ventilateur de tirage d'air n'avait pas démarré aux coproduits ;						Transmission du suivi de travaux de remplacement de toiture co-produits depuis début novembre.
décembre	33	6	2 pannes portes rapides et 1 moteur HS avec arrêt sècheur sans refroidissement	1 maintenance convoyeur en toiture	1 possibilité travaux en toiture		1		remplacement de la garniture du biofiltre comme annoncé lors de la rencontre avec les riverains, et travaux remplacement toiture toujours en cours.
total	273	58	22	3	1	1	31		10 infos, et 10 déplacements de contrôle et pour rencontre

Autres sources constatées fortement : pommes de terre, source épandage, élevage

Pistes broyeur coproduits, maintient régime haut du biofiltre le WE



Mise en place de rondes le we pour analyse de la situation

58 observations



POINT SURVEILLANCE OLFACTOMETRIE DU SITE LAMBALLE												
2015												
Mois	nombre de rondes /365 j	nombres d'observations / 365 j	problème Impact odeur (pannes)	maintenances impact odeur	travaux impact odeur	Autres impact odeur	RAS interne	orientation vents	infos directes	Heures de perceptions attribuées à FERTIVAL	Heures de perceptions attribuées à COOPERL (co-produits)	8760 heures soit 365 jours
janvier	38	4		1 coupure de gaz, impact sur fonctionnement			3 rencontres de M. LE POULIQUEN avec riverains sur des sources non identifiées			1	0	
fevrier	40	4	1 source station d'accueil des porcs				3		1 panne moteur coproduits	0	2	
mars	44	3	1 entretien brûleur donc arrêt four, l'oxydeur n'a pas pris le relais assez vite			1 brûlage interdit vu près du chemin communal	1	S, N, O, E	1 arrêt four et un ralentissement d'une trémie farine	2	2	
avril	35	2	1 portail sectionnel ouvert				1	S, N, O, E		0,5	0	
mai	27	9	1 panne pompe co-produits ; 1 portail sectionnel ouvert			1 source élevage	6 déplacements de M. LE POULIQUEN dont 1 rencontre avec M. PERNOT	S, N, O		0,5	2	
juin	44	2	1 peut-être lié à la remise en service du four				1	N, O, S, E	2 mails pour information de changement de portails sectionnels aux coproduits ; 1 mail pour le changement d'un moteur au biofiltre des coproduits	1	4	
juillet	17	15	1 arrêt d'équipements ; 1 redémarrage oxydeur	2 mises en service sècheurs après interventions	4 liés à porte ouverte pour travaux démontage silo	1 source élevage de l'autre côté de la 4 voies ; 1 pommes de terres	5		9 déplacements de Y LE POULIQUEN ; 1 déplacement de FP dans quartiers pour rencontrer M, PERNOT ; vérification des rondes effectuées par les opérateurs le WE,	5	0	
août	33	5	1 porte DIB bloquée	2 bardage ouvert pour changement roulement ;	1 coupure électrique pour déplacement armoire électrique		1		1 échange mail de M, PERNOT avec FP suite à son déplacement en quartiers le 27 juillet,	6	0	
septembre	45	14	1 problème trappe sécheur		1 réparation de ventilateur ; 1 porte ouverte pour entrée d'équipement	1 source non définie	11		13 déplacements de Yann LE POULIQUEN pour vérification (dont le WE) et échanges avec riverains ;	3	0	
octobre	45	4			1 porte ouverte pour sortie de nacelle ; 2 en lien avec toiture ouverte pour travaux signalés	1 les installations ne sont pas sous les vents			1 info ouverture sur toiture pour travaux charpente et tuyauteries ; 1 info odeur fumée suite moteur brûlé d'une nacelle ; 1 info coupure électrique aux coproduits suite à un problème de disjoncteur ; 1 info entretien et redémarrage four	5	2	
novembre	38	8	2 en lien avec problèmes four au redémarrage ;	2 en lien avec maintenance aéro ; 1 détassement produits au local sécheur	2 en lien avec travaux signalés sur le rotor		1		1 info débardage local sècheurs pour remplacement du rotor et maintenance oxydeur ; 2 infos retard fin remplacement rotor ; 1 info zone rebardée ; 1 invitation de FP à M, PERNOT pour explications travaux en cours	6	0	
décembre	34	1	1 source sécheur						1 réponse de FP sur problème sécheur ; une rencontre sur site entre M, PERNOT et FP ; 1 info remise en service four ; 1 info changement d'échangeur ; 1 info coupure de gaz ; 1 info travaux amélioration sècheurs	1	0	
total	440	71	13	8	12	5	33		43			
Total d'heures de perception										31	12	43
temps annuel de fonctionnement										8760	6600	8760
% temps de perception / temps de fonctionnement						0,12%				0,36%	0,20%	0,49%

Autres sources constatées fortement : pommes de terre, source épandage, élevage, brûlages interdits
rondes maintenues le we pour analyse de la situation



Evolution des observations depuis 2012

Année	rondes	observations	problème impact odeurs (pannes, coupures)	maintenance impact odeur	travaux impact odeur	autres impacts	RAS
2012	408	35	5	4	3	3	20
2013	438	50	12	2	19	1	16
2014	273	58	22	3	1	1	31
2015	440	71	13	8	12	5	33

