# COMMISSION DE SUIVI DE SITE LAUNAY-LANTIC 7 NOV 2014





#### **Sommaire**

- BILAN DE FONCTIONNEMENT
  - UCOM
  - TRAITEMENT DES ALGUES VERTES
  - ISDND
  - PHOTOVOLTAIQUE
  - TRAVAUX
- DEMARCHE QSE
  - PLAINTES ODEURS



#### Tonnages 2013

13 089	tonnes déchets réceptionnés en fosse sur l'unité de tri- compostage
3 723	tonnes d'algues vertes
7 916	tonnes déchets de bois et de végétaux
7 956	tonnes déchets encombrants et DIB réceptionnés sur l'ISDND
2 471	tonnes de verre
35 155	Tonnes reçues sur le site


#### Bilan social 2013

Effectif:	6 personnes + saisonniers pour les algues vertes
Accident de travail :	0 accident de travail avec arrêt



## Bilan de fonctionnement Compost

8 613 Tonnes de compost produit en 2013





## Bilan de fonctionnement Compost

 9 280 Tonnes de compost écoulées en 2013



Particuliers	224 T
Maraîchers	6 253 T
Grandes cultures au voisinage de l'usine	2 737 T
Paysagistes	13 T
Communes	54 T



## Bilan de fonctionnement Compost

- Compost sans algues vertes
- Analyses conforme à la norme CERAFEL










AV

6 168 tonnes d'algues vertes traitées en 2014







### Bilan de fonctionnement ISDND

Casier N° 5 en exploitation

Démarrage d'exploitation du casier 5 le 2/01/2013







### Bilan de fonctionnement ISDND

#### Incendie du 19 juillet 2014



Départ du feu dans la nuit du vendredi au samedi : intervention immédiate des pompiers et de l'équipe du site



**Curage des points chauds** 



### Bilan de fonctionnement Rejets liquides

- Nette amélioration des rejets liquides du site
- Optimisation de la régulation des débits dans les lagunage (installation de vannes + pompage)
- Pas dépassements notables depuis mars 2014
- Mise en place de contrôles renforcés : 1 par mois






#### Photovoltaïque

Présentation

Depuis le 15 avril 2011





Surface totale 1 381 m<sup>2</sup>

Puissance 225 W / panneau


Production 236 000 Kwh/an




#### **Photovoltaïque**

50

Comparatif production sur 4 ans






\* Au 31 octobre 2014



**Travaux notables** 

Contrôle pignons roues crantées BRS



Contrôle et réglage pignons entrainement couronne



#### **Travaux notables**

#### Travaux à l'intérieur des tubes BRS







#### **Travaux notables**

 Mise en place de dents de scies aux jetées du double séparateur balistique



Meilleure répartition du produit sur le bas du tapis permettant une nette amélioration de la séparation des plastiques durs et verre > 5mm



#### **Travaux notables**

Reprise plateforme bétonnée stockage compost







#### **Travaux notables**

Remplacement des 8 portes Box Algues Vertes







#### **Travaux notables**

Remplacement fosse lixiviats algues vertes





### Démarche qualité

- Historique
- Le site de Launay-Lantic est certifié ISO 14 001 depuis le 16 décembre 2009
- Le site de Launay-Lantic est certifié
  OHSAS 18 001 depuis le 22 mars
  2012
- Ces deux certifications ont été reconduites lors d'un audit du 22 novembre 2013
- Prochain audit fin novembre 2014






### Démarche qualité

Evolution du nombre de plaintes sur les odeurs

Hausse très nette des plaintes odeurs sur le 2ème semestre 2014

- □ 8 plaintes fondées dont 2 pétitions
- 8 plaintes concernent les odeurs, 1 le bruit






- Les causes
  - Quantité très importante de déchets verts en 2014
  - Conditions climatiques exceptionnelles
  - Suppression du petit bois au Sud-Ouest de l'UCOM



- DECHETS VERTS
  - Quantité très importante de déchets verts en 2014







Traitement des déchets verts sans confinement

<sup>\*</sup> En vert foncé tonnages au 31 octobre 2014 et en vert clair projection des 2 derniers mois sur la base de 2013




- Conditions météorologiques exceptionnelles
  - Vent faibles d'est






#### Wind direction distribution in (%)

#### septembre





Déboisement de la parcelle au SO de l'usine





Déboisement de la parcelle au SO de l'usine





- Solutions proposées
  - Corréler les plaintes avec les activités de l'usine
    - ⇒ En attente retour liste occurrences/dates/localisations
  - Etude air ambiant (H2S, ammoniaque,...)



 Etude d'aménagement paysager pour minimiser l'impact des odeurs





#### Plainte bruit

- Solutions proposées
  - Immédiatement : mesures de bruit en 3 points
    - ⇒ En limite de propriété à l'ouest
    - ⇒ A la roche Kervin
    - ⇒ A la ville neuve
    - ⇒ Par organisme ext. agréé



 Etude technico-économique d'aménagements acoustiques après résultats mesures de bruit



Présentation CSS 2013.ppt

